

**SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI
TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN Y
ĐẶC KHU LÝ SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Ký bởi: TRUNG TÂM Y TẾ QUÂN DÂN
Y ĐẶC KHU LÝ SƠN
Cơ quan: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
QUẢNG NGÃI
Thời gian ký: 03/07/2026 15:48:07

Số: 513/TTYTLS

Lý Sơn, ngày 03 tháng 7 năm 2026

V/v mời chào giá sửa chữa máy xử lý rác

Kính gửi: Các công ty, đơn vị/ nhà cung cấp bảo trì, sửa chữa hệ thống máy xử lý rác tại Việt Nam

Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu sửa chữa hệ thống máy xử lý rác với nội dung cụ thể, như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn.
 - Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông: Lê Quang Hùng Phó trưởng Phòng KH-TH-ĐD.
 - ĐT: 0972370159; Email: hungbvlyson@gmail.com.
 - Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng KH-TH-ĐD Trung tâm Y tế Quân Dân y đặc khu Lý Sơn; địa chỉ: Thôn Đông An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam.
 - Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 17h ngày 15/7/2026.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày ngày của báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục hàng hóa mời báo giá: (Có phụ lục kèm theo).
- Hồ sơ năng lực, giấy phép kinh doanh.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD TTYT;
- Đăng tải Web TTYT;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC



Dương Tiến Thuận

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI BẢO GIÁ MÁY XỬ LÝ RÁC MODEL:
STERIPLUS 40/HÀNG/NƯỚC SẢN XUẤT: TESALYS – PHÁP
(Kèm Thông báo mời chào giá số 513/TTYTLS, ngày 03 tháng 7 năm 2026)

STT	HIỆN TRẠNG	NGUYÊN NHÂN	CÁCH KHẮC PHỤC
1	Máy xử lý rác không thể đóng và mở cửa nạp rác	Do rơ le điều khiển khí nén bị hỏng, van điều áp bị hỏng, bình chứa khí nén bị rò rỉ, các dây dẫn khí, đầu nối bị lão hóa theo thời gian gây ra hiện tượng rò rỉ.	Thay thế rơ le mới Thay thế mới van điều áp Thay thế mới bình chứa khí nén Thay thế hệ thống dây dẫn khí và các đầu kết nối dây dẫn.
2	Máy tạo hơi nước bị xì	Do van an toàn áp lực 5 Bar bị hỏng	Thay thế van an toàn cho máy tạo hơi nước
3	Nắp cửa nạp và cửa xả rác không kín	Ron Silicone bị chai làm cửa không kín	Thay thế 2 ron Silicone của cửa nạp và cửa xả
4	Máy chạy liên tục không thể dừng hoặc dừng sai chu trình, Bấm nút Start (hoặc PLC xuất lệnh ra) nhưng thiết bị chấp hành phía sau hoàn toàn không làm theo lệnh, không hoạt động.	Rơ le trung gian kiếng bị hư hỏng	Thay thế 2 Rơ le trung gian kiếng
5	Máy nén khí chạy yếu	Thiếu dầu	Thay dầu máy nén khí

Phụ lục gồm 5 hạng mục